



Ihr Bezirksschornsteinfegermeister informiert:

Kaminöfen - Verrußte Feuerraumscheiben



Verrußte Feuerraumscheiben lassen sich in der Praxis nie ganz vermeiden.

Für übermäßiges Verrußen gibt es in der Regel zwei Ursachen.
Die Beschaffenheit der an der Feuerraumscheibe innen anhaftenden Russpartikel gibt erste Hinweise über mögliche Ursachen:

- 1. zu niedrige Feuerraumtemperatur**
teeriger, verbackener Ruß (schwer lösbar)
 - zu feuchtes Holz (Restfeuchte maximal 20%)
 - unzureichende Holzqualität
 - zu geringe Brennstoffmenge
 - Brennstoff zu grobstückig
 - zu starker Schornsteinzug (Scheibe verrußt von oben nach unten)
 - Fehlbedienung - Stellung Drosselklappe

- 2. Störung der Verbrennungsluftversorgung**
feiner Ruß (leicht abwischbar)
 - undichte Feuerraumtür (Rußfahne, unruhiges Flammenbild)
 - zu schwacher Schornsteinzug (Scheibe verrußt von unten nach oben)
 - unzureichender Schornsteinanschluß
 - Unterdruck im Aufstellraum
 - Fehlbedingung - Stellung der Bedienungselemente

Bei weitergehenden Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Ihr Bezirksschornsteinfegermeister